

## Tilpasning / kapping av port



Kapp vertikal skinne ihht den nye høyden som ønskes.

### **VIKTIG ! Bruk kun blad på sag beregnet til kapping av stål**

(Ved for høy temperatur, kan man bryte forsegling/galvaniseringen og man risikerer at stålet ruster.)



Merke opp og kapp med sirkelsag, (et rent rett kutt), bunnen av nederste panel. Bruk gjerne bunnskinne som hjelp ved oppmåling. Når man er ferdig med å kappe, settes bunnskjørt på igjen.



Etter kapping skrues bunnskinne på med selvskruene stålskuer.



Sett på sideskjørt, merk for kapping og kapp med sirkelsag.



For midt-element og øvre element kappes bare i bredde. Aluminiumskjørt settes på plass igjen.